

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Jorge Rafael Castillo Roblero" J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Avenida 2-49 Zona 1, Colonia El Maestro, Malacatán, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0737-45	FECHA:	5/03/2024




Foto 1: Espacio seleccionado para baño de los maestros




Foto 2: Espacio seleccionado para baño de maestras



Foto 3: Espacio seleccionado para bodega de instrumentos y archivos de maestros



Foto 4: Espacio seleccionado para baño y lavamanos de señoritas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello de Presidente del Comité de Mantenimiento	  Firma y Sello Director (Centro Educativo)
---	--