

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-2809-43	FECHA:	4/6//2024



Foto1: Durante el remozamiento se procede a colocar el piso nuevo.



Foto 2: Se pican las paredes que son solamente de block, para prepararlas para echarles el repello correspondiente.



Foto 3: Se pican las paredes que son solamente de block, para prepararlas para echarles el repello correspondiente.



Foto 4: Durante el remozamiento se le da mantenimiento al portó principal de la escuela.



Foto 5: Se procede a sustituir focos quemados y a agregar dependiendo de la necesidad en cada aula.



Foto 6: Se comprueba que la bomba ya no funciona y se procede a sacarla del pozo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

