

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0012-43	FECHA:	31/10/2024



Foto1: CAMBIO DE LAMINA EN MODULO DE AULA



Foto 2: CAMBIO DE LAMINA EN MODULO DE AULA



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS (PINTURA, CAMBIO DE MARCOS)




Foto 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS (PINTURA, CAMBIO DE MARCOS)



Foto 5: MANTENIMIENTO A PUERTAS Y PAREDES DE MODULO DE BAÑO (PINTURA, MARCOS, PASADORES)



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Handwritten signature

Firma y sello del Presidente de la OFE



Handwritten signature

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0012-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS QUE ESTAN QUEBRADOS



Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE TODA LA ESCUELA



Foto 9: PINTURA DE MUROS INTERIORES DE TODA LA ESCUELA



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE LAS TASAS SANITARIAS DEL MODULO DE BAÑOS, CAMBIO DEL DEPOSITO DE AGUA, Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE LINEA PRINCIPAL



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO POR PILA DE CONCRETO REVESTIDA DE AZULEJO



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Revina

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0012-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 14: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y CAMBIO DE MALLA GALVANIZADA



Foto 15: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 16: INSTALACION DE UNIDADES DE LUZ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

17-04-2025

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

