

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Urbanización El Triunfo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Urbanización El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0015-43	FECHA:	22/02/2024




Foto1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 sustitución de capote de lámina para lámina acanalada y sustitución de elementos de fijación



Foto 2: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 sustitución de capote de lámina para lámina acanalada y sustitución de elementos de fijación



Foto 3: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 sustitución de capote de lámina para lámina acanalada y sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Foto 3: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 sustitución de capote de lámina para lámina acanalada y sustitución de elementos de fijación





Foto 5: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 sustitución de capote de lámina para lámina acanalada y sustitución de elementos de fijación



Foto 6: Foto 3: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 sustitución de capote de lámina para lámina acanalada y sustitución de elementos de fijación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---