

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Urbanización El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0015-43	FECHA:	17/07/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de capote de lámina para lámina acanalada
Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de capote de lámina para lámina acanalada
Sustitución de elementos de fijación




Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de capote de lámina para lámina acanalada
Sustitución de elementos de fijación




Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de capote de lámina para lámina acanalada
Sustitución de elementos de fijación



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de capote de lámina para lámina acanalada
Sustitución de elementos de fijación




Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de capote de lámina para lámina acanalada
Sustitución de elementos de fijación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

