



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0808-43	FECHA:	05/03/2024




Foto 1: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 2: sustitucion de balcones



Foto 3: pintura interior y exterior de la escuela



Foto 4: sustitucion de Bomba de agua



Foto 5: pintura interior y exterior




Foto 6: pintura interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA
Caserío Los Laureles
Ocos, San Marcos


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Caserío Los Laureles
Ocos, San Marcos

