

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Igualdad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0038-43	FECHA:	15/05 2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal





Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, Cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6: Sustitución de puerta (3 X 1 metro)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Igualdad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0038-43	FECHA:	15/052024



Foto7: Sustitución de vidrios



Foto 8: Sustitución de canal de metal



Foto 9: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 10: Reparación de banquetas de concreto



Foto 11: Reparación de muro de contención




Foto 12: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---