

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Igualdad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0038-43	FECHA:	18/09 2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios




Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal




Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura



Foto 6: Sustitución de puerta (3x1 metro)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SAN PABLO, SAN MARCOS	 Firma y sello del Presidente de la OPF	 DIRECCION COMUNIDAD AGRARIA LA IGUALDAD SAN PABLO, SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Igualdad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0038-43	FECHA:	18/09 2024



Foto7: Sustitución de vidrios



Foto 8: Sustitución de canal de metal



Foto 9: Reparación de bajada de agua pluvial tubo PVC 3"



Foto 10: Reparación de banquetas de concreto



Foto 11: Reparación de muro de contención



Foto 12: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público