



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUERTO RICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0039-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Mantenimiento de estructura de metal ventanas.



Foto 4: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 5: Sustitución de canal de metal Y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Justo Luis no Tamayo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUERTO RICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0039-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 7: Sustitución de piso torta por ceramico.



Foto 8: Mantenimiento a soporte de estructura de metal.



Foto 9: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 10: Sustitución de tubería PVC, línea principal de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Justa Lina May

Firma y sello del Presidente de la OPF



Fundación

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

