

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO: SAN MARCOS

MUNICIPIO: SAN PABLO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: E.O.R.M.

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA COLIMA II

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 12-19-1043-43

FECHA: 22/02/2024



Foto 1: Colocación de canal y tubería de aguas pluviales.



Foto 2: Colocación de canal y tubería de aguas pluviales.



Foto 3: Reparación y cambio de accesorios de tinaco.



Foto 4: Reparación y pintura de sanitario.



Foto 5: Lijado y pintado de puertas porque la lamina está en mal estado.




Foto 6: Reparación y cambio de accesorios de tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se agregaron 02 hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COLIMA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1043-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: El canal del techo de la cancha está picado necesita sustitución.



Foto 2: El canal del techo de la cancha está picado necesita sustitución.



Foto 3: Colocación de canal de caída de agua.



Foto 4: Colocación de canal y tubería de aguas pluviales.



Foto 5: Cambio de hornillas industriales.



Foto 6: Reparación de concreto de la estufa industrial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

