

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Comunidad Agraria Colima I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-19-1046-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzincn calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustitucion de elementos de fijacion



Foto 4: Sustitucion de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"




Foto 5: sustitucion de canal de metal



Foto 6: Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

