

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Justo Rufino Barrios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Porvenir, San Pablo, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1072-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Mantenimiento a estructura soporte de metal



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada,




Foto 6: Sustitución canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

