

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Andes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1129-43	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: Sustitución de Puerta y Pintura en muro interior y exterior.




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y sustitución de lámina



Foto 3: Mantenimiento de estructura lijado, cepillado y aplicación de pintura.




Foto 4: Sustitución de puerta en servicios sanitarios.




Foto 5: Sustitución de inodoro



Foto 6: Sustitución de canal de metal y pintura en muro interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el reverso de las hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

