

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mazariegos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0018-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Cambio de techo por deterioro de las láminas , cantidad de metros 24 m².



Foto 2: Se dará mantenimiento a las costaneras lo cual consiste en lijado y pintado. Cantidad de metros 24 m².



Foto 3: Cambio de puerta de la cocina escolar por deterioro en su estructura. Medidas de la puerta, 1.90 m de altura por 0.90 m de ancho.



Foto 4: Este espacio corresponde a la cocina escolar, ha generado problemas con el humo cuando se cocina, por falta de ventilación, necesitamos instalar balcones a la altura de la celosía haciendo un total de 10 m². (10mx1m)



Foto 5: Colocación de piso cerámico antideslizante en la cocina escolar, cantidad de metros 23 m²



Foto 6: Pintura en paredes interiores y exteriores de la cocina, cantidad de metros 32 m²

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DAMARIS CHAVEZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



Laura Linares

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mazariegos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0018-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 7: Reparación de estufa con plancha de metal con las medidas 1.80 m de largo por 1.0 m de ancho, incluye chimenea.



Foto 8: Sustitución de pila de cemento de un lavadero, por motivo de fuga de agua y liberar el espacio, se colocará en la parte de afuera como lo indica la imagen del lado derecho. Medidas 2 m largo por 1.20 de ancho y 0.80 m de alto.



Foto 9: Repello de las paredes de la cocina, puesto que solo están cisadas, en su interior y exterior, cantidad de metros 31 m²



Foto 10: Reparación y mantenimiento de puerta de aula 1, por custiones de colocación de piso se tendrá que modificar. Medida de puerta 2m de altura por 1 de ancho.



Foto 11: Mantenimiento a balcones de metal por deterioro en pintura aula 1, total de metros 12, son dos lados de 6 metros cada uno.




Foto 12: En aula 1 se colocará piso cerámico debido al deterioro del piso liso. Total de metros 52m².

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DAMARIS CHAVIS

Firma y sello del Presidente de la OPF



Luisa Fernanda R

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mazariegos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0018-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 13: Pintura de aula 1, se pintará debido al tiempo y falta de pintura en algunos segmentos de la pared. Total de metros 99 m²



Foto 14: Reparación y mantenimiento de puerta de aula 2, por custiones de colocación de piso se tendrá que modificar. Medida de puerta 2m de altura por 1 de ancho.



Foto 15: Mantenimiento a balcones de metal por deterioro en pintura, aula 2, total de metros 12, son dos lados de 6 metros cada uno



Foto 16: En aula 2, se colocará piso cerámico debido al deterioro del piso liso. Total de metros 52 m².



Foto 17: Pintura de aula 2 se pintará debido al tiempo y falta de pintura en algunos segmentos de la pared. Total de metros 99 m²



Foto 18: Reparación y mantenimiento de puerta de aula 3, por custiones de colocación de piso se tendrá que modificar. Medida de puerta 2m de altura por 1 de ancho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DAMARI'S CHARRIS

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mazariegos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0018-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 19: Mantenimiento a balcones de metal por deterioro en pintura, aula 3, total de metros 12, son dos lados de 6 metros cada uno.



Foto 20: En aula 3, se colocará piso cerámico debido al deterioro del piso liso. Total de metros 52 m².



Foto 21: Pintura de aula 3 se pintará debido al tiempo y falta de pintura en algunos segmentos de la pared. Total de metros 99 m².




Foto 22: Colocación de piso cerámico antideslizante, debido al deterioro del piso liso, por sus años de construcción. Total de metros 44 m².



Foto 23: Colocación de canales de metal y bajada de agua pluvial, se hará con el propósito que en su momento pueda hacerse un tanque de concreto para guarda el agua. Total de metros lineales 24 y una bajada de



Foto 24: Sustitución de barandal de metal, por motivo que el material ferroso está picado en un porcentaje considerable. Cantidad de metros 8m².

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DAMARIS CHAVIS

Firma y sello del Presidente de la OPF



Donna Llanusa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mazariegos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0018-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 25: Mantenimiento a 3 puertas de los baños por deterioro en pintura y estructura. Medidas de las puertas 1.46 m de altura por 0.63 m de ancho.



Foto 26: Sustitución de puerta madera por una de metal, medidas de las puertas 1.46 m de altura por 0.63 m de ancho.



Foto 27: Colocación de piso cerámico antideslizante en los 4 espacios que conforman el módulo de baños debido al deterioro del piso liso. Total de metros 6 m².



Foto 28: Instalación de mingitorio, para que los estudiantes ya no orinen en este espacio y cause malos olores.



Foto 29: Se sustituirá el depósito de agua porque la cantidad de litros no abastece los días en que no llega el agua a la escuela (20 días o más). Se colocará uno de 2500 litros por uno de 1100 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DAMARIS LAGARES

Firma y sello del Presidente de la OPF



Laura Linares

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

