



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mazariegos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0018-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Cambio de techo por deterioro de las láminas , cantidad de metros 24 m².



Foto 2: Se dará mantenimiento a las costaneras lo cual consiste en lijado y pintado. Cantidad de metros 24 m².



Foto 3: Cambio de puerta de la cocina escolar por deterioro en su estructura. Medidas de la puerta, 1.90 m de altura por 0.90 m de ancho.



Foto 4: Este espacio corresponde a la cocina escolar, ha generado problemas con el humo cuando se cocina, por falta de ventilación, necesitamos instalar balcones a la altura de la celosía haciendo un total de 10 m². (10mx1m)



Foto 5: Colocación de piso cerámico antideslizante en la cocina escolar, cantidad de metros 23 m²



Foto 6: Pintura en paredes interiores y exteriores de la cocina, cantidad de metros 32 m²

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DAMARIS Chaves

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mazariegos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0018-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 7: Construcción de estufa con plancha de metal con las medidas 1.80 m de largo por 1.0 m de ancho, incluye chimenea.



Foto 8: Sustitución de pila de cemento de un lavadero, por motivo de fuga de agua y liberar el espacio, se construirá en la parte de afuera como lo indica la imagen del lado derecho. Medidas 2 m largo por 1.20 de ancho y 0.80 m de alto.



Foto 9: Repello de las paredes de la cocina, puesto que solo están cisadas, en su interior y exterior, cantidad de metros 31 m²



Foto 10: Reparación y mantenimiento de puerta de aula 1, por custiones de colocación de piso se tendrá que modificar. Medida de puerta 2m de altura por 1 de ancho.



Foto 11: Mantenimiento a balcones de metal por deterioro en pintura aula 1, total de metros 12, son dos lados de 6 metros cada uno.




Foto 12: En aula 1 se colocará piso cerámico debido al deterioro del piso liso. Total de metros 51.5 m².

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DAMARIS Chaves

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mazariegos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0018-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 13: Pintura de aula 1, se pintará debido al tiempo y falta de pintura en algunos segmentos de la pared. Total de metros 98.33 m²



Foto 14: Reparación y mantenimiento de puerta de aula 2, por cuestiones de colocación de piso se tendrá que modificar. Medida de puerta 2m de altura por 1 de ancho.




Foto 15: Mantenimiento a balcones de metal por deterioro en pintura, aula 2, total de metros 12, son dos lados de 6 metros cada uno



Foto 16: En aula 2, se colocará piso cerámico debido al deterioro del piso liso. Total de metros 51.5 m².




Foto 17: Pintura de aula 2 se pintará debido al tiempo y falta de pintura en algunos segmentos de la pared. Total de metros 98.33 m²




Foto 18: Reparación y mantenimiento de puerta de aula 3, por cuestiones de colocación de piso se tendrá que modificar. Medida de puerta 2m de altura por 1 de ancho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Damaris Chaves

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mazariegos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0018-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 19: Mantenimiento a balcones de metal por deterioro en pintura, aula 3, total de metros 12, son dos lados de 6 metros cada uno.



Foto 20: En aula 3, se colocará piso cerámico debido al deterioro del piso liso. Total de metros 51.5 m².



Foto 21: Pintura de aula 3 se pintará debido al tiempo y falta de pintura en algunos segmentos de la pared. Total de metros 98.33 m².



Foto 22: Colocación de piso cerámico antideslizante, debido al deterioro del piso liso, por sus años de construcción. Total de metros 44 m²



Foto 23: Colocación de canales de metal y bajada de agua pluvial, se hará con el propósito que en su momento pueda hacerse un tanque de concreto para guarda el agua. Total de metros lineales 24 y una bajada de




Foto 24: Sustitución de barandal de metal, por motivo que el material ferroso está picado en un porcentaje considerable. Cantidad de metros 8m²

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Damaris chaves

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mazariegos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0018-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 25: Mantenimiento a 3 puertas de los baños por deterioro en pintura y estructura. Medidas de las puertas 1.46 m de altura por 0.63 m de ancho.



Foto 26: Sustitución de puerta madera por una de metal, medidas de las puertas 1.46 m de altura por 0.63 m de ancho.



Foto 27: Colocación de piso cerámico antideslizante en los 4 espacios que conforman el módulo de baños debido al deterioro del piso liso. Total de metros 6 m².



Foto 28: Instalación de mingitorio, para que los estudiantes ya no orinen en este espacio y cause malos olores.





Foto 29: Se sustituirá el depósito de agua porque la cantidad de litros no abastece los días en que no llega el agua a la escuela (20 días o más). Se colocará uno de 2500 litros por uno de 1100 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

DAMARIS chaves

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

