



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Velásquez, aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0022-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Lámina deteriorada. 40 M2 y estructura de madera por metal por mal estado en cocina.



Foto 2: Puerta de lámina por una de metal, medidas de las puertas 2.00 m de altura por 1.00 m de ancho.




Foto 3: Piso de torta de concreto. 40 metros



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores. 60 metros



Foto 5: Reparación de red de drenaje tubería principal aguas negras



Foto 6: Depósito de agua 2,500 lt por que es insuficiente a consecuencia que el servicio de agua es inestable por mas de 15 días.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yander Placido

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Velásquez, aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0022-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Reparación y mantenimiento a puerta de metal por exposición directa a la lluvia. (aula 1)



Foto 2: Mantenimiento de balcones de metal, lijado aplicación de pintura. 8 m².



Foto 3: En aula 1, se colocará piso cerámico debido al deterioro del piso liso. Total de metros 51 m².



Foto 4: Reparación y mantenimiento de bajada de agua pluvial



Foto 5: Reparación de banqueta de concreto por filtración de agua al salón de clase del exterior al interior. 12 m².



Foto 6: Pintura de aula en paredes interiores y exteriores con un total de 90 metros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ylberth Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Velásquez, aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0022-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Cambio de laminas troquelada aluzinc calibre 26 total 15 metros. Y estructura de techo a razon que esta muy distante los durmientes o constaneras y eso permite que se unda el lienso de lamina



Foto 2. Se colocará piso cerámico ya que se tiene el conveniente de que es torta de cemento y es difícl su aseo. Con total de 22 metros.



Foto 3: Portón para acceso a la cocina y baño ya que el existente esta fabricado de materiales inseguros. (1.50 x 2.20 m)




Foto 4: En los sanitarios se colocará azulejo para una mejor higiene y servicio. 15 metros.



Foto 5: Se fabricará una pila de cemento de dos lavaderos por deterioro de la existente y ya no tiene reparación por el materiales de fabricación en mal estado fundida de concreto.



Foto 6: Se repellará la parte externa de los baños ya que se filtra agua y el deterioro es constante. 30 metros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Velásquez, aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0022-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 7: Reparación de base del depósito de agua ya que la existente no soportara el peso porque se aumentará la capacidad del depósito. 6 metros.



Foto 8. Limpieza de fosa séptica para un mejor servicio de los ambientes.



Foto9: Se realizará muro de lamina por block 6 metros de ancho por 6 metros de largo y altura 2.70 (36 m2)

Alfredo Navarro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

