

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Vista Hermosa Los Martínez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0917-43	FECHA:	17/07/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de capotes de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26





Foto 5: Sustitución de estructura de techo soporte de manera por metal



Foto 6: Sustitución de estructura de techo soporte de manera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA





Firma y Sello Director Centro Educativo



