



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuimay, aldea San Rafael Igüil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0962-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: Sustrucción de techo de un módulo de dos aulas.



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto deteriorado por el paso del tiempo.



Foto 3: sustitución de caja No. 1 de registro, incluye sustitución de tubos de 6 pulgadas.



Foto 4: sustitución de caja No. 2 de registro que incluye sustitución de tubos de 3 pulgadas.



Foto 5: Sustrucción de estructura de metal de techo del módulo de 2 aulas donde se cambió la lámina.



Foto 6: Sustrucción de tubería de agua pluvial de 6"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Valentina A. B.

Firma y sello del Representante de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Central de Mantenimiento Público

