

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA HORQUETA, CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0010-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitucion de puerta servicio Sanitario



Foto 5: sustitucion de estructura de metal de ventana



Foto 6: sustitucion de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA HORQUETA, CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0010-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Sustrucion de piso ceramico




Foto 2: Reparacion de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 3: Sustrucion de Inodoro



Foto 4: Suastitucion de baranda de metal S




Foto 5: ustritucion de tuberia pvc linea principal aguas negras




Foto 6: Reparacion de muros perimetrales de con tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA HORQUETA, CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0010-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Sustitucion de deposito de agua 1000lts




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

