



Ministerio de Educación
2019-2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA HORQUETA, CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0010-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de servicios sanitarios de niños y niñas



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal de servicios sanitarios de niños y niñas del establecimiento



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) de 2 puertas de servicios sanitarios de la escuela



Foto 4: Sustitucion de 1 puerta servicio Sanitario de niños del centro educativo



Foto 5: Sustitucion de estructura de metal de ventana de la cocina



Foto 6: Sustitucion de vidrios de ventanal de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA HORQUETA, CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0010-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Sustitucion de piso ceramico 2 aulas, direclon, bodega y cocina



Foto 2: Reparación de bajada de agua, tubo PVC 3" de la cancha del establecimiento



Foto 3: Sustitucion de inodoro, servicios sanitario de niños



Foto 4: Sustitucion de baranda de metal de gradas de la cancha del establecimiento




Foto 5: Sustitucion de tubería PVC línea principal aguas negras lavamanos de cocina de la escuela



Foto 6: Sustitucion de muro perimetral con tubo HG y malla galvanizada de la cancha del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA HORQUETA, CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0010-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Sustitucion de deposito de agua 1,000 lts. Instalado pasillo lado derecho del establecimiento

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---