



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA HORQUETA, CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0010-43	FECHA:	6/12/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de rvcios sanitarios de niños y niñas



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal de servicios sanitarios de niños y niñas del establecimiento



Foto 3: Mantenimiento a estructura (Ilijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) de 2 puertas de servicios sanitarios de la escuela



Foto 4: Sustitucion de 1 puerta servicio Sanitario de niños del centro educativo



Foto 5: Sustitucion de estructura de metal de ventana de la cocina



Foto 6: Sustitucion de vidrios de ventanal de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA HORQUETA, CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0010-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Sustrución de piso cerámico 2 aulas, dirección, bodega y cocina



Foto 2: Reparación de bajada de agua, tubo PVC 3" de la cancha del establecimiento



Foto 3: Sustrución de inodoro, servicios sanitario de niños



Foto 4: Sustrución de baranda de metal de gradas de la cancha del establecimiento



Foto 5: Sustrución de tubería PVC línea principal aguas negras lavamanos de cocina de la escuela



Foto 6: Sustrución de muro perimetral con tubo HG y malla galvanizada de la cancha del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

