

Ministerio de Educación
Sistema de

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN PLAN DE GLORIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0021-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de chapa.



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de piso de granito




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a porotnes de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL	EORM CANTÓN PLAN DE GLORIA	DIRECCIÓN DEL	ALDEA BARRANCA GRANDE
ESTABLECIMIENTO:	12-25-0021-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Sustrución de tubería PVC línea principal aguas negras.



Foto 8: Reparación de muro perimetral de block y reparación de piso de torta de concreto.



Foto 9: Sustrución de lámparas de 2x40 y sustrución de plafoneras



Foto 10: Sustrución depósito de agua 1000 lt.




Foto 11: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 12: Instalación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL	EORM CANTÓN PLAN DE GLORIA	DIRECCIÓN DEL	ALDEA BARRANCA GRANDE
ESTABLECIMIENTO:	12-25-0021-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 13: Sustrucción de plancha de metal de tres hornillas



Foto 14: Sustrucción de chimenea de metal




Foto 15: Instalación de azulejo en estufas rurales



Foto 16: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

