

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1147-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 1: Sustrución de puerta de metal en cocina.



Foto 2: Sustrución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 3: Sustrución de polleton por estufa rural.



Foto 4: Sustrución de techo de lámina por lámina troquelada aluzinc.



Foto 5: Instalación de la red de electricidad en el aula No. 3



Foto 6: Aplicación de piso en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Luz Perez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio el Astillero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Astillero. San Cristobal Cucho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1147-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 7: Sustrucción de estructura de metal por ventana en la cocina



Foto 8: Colocación de torta de cemento.



Foto 9: Reparación de sistema eléctrico en la cocina



Foto 10: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 11: Sustrucción de estufa rural completa.




Foto 12: Sustrucción de piso cerámico en aula No. 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Luz Perez

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA TÉCNICA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1147-43	FECHA:	06/12/2024




Foto 13: Reparación de bajada de agua pluvial con tubo PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

