

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Sipacapa                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Independencia Chilil |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-26-0005-43               | FECHA:                         | 24/11/2024                    |



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada y estructura de soporte de madera por metal en cocina



Foto 2: Repello en muro en cocina



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por cerámico en cocina



Foto 4: Sustitución de estufa rural (Completa) incluye chimenea y plancha de metal en cocina




Foto 5: Sustitución de Ventanas y puerta en cocina



Foto 6: sustitución de chapas de la puerta de la Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPR



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

