

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nimaché, Aldea Pueblo Viejo, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0015-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de capotes



Foto 3: Sustrucción de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia OPF	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nimaché, Aldea Pueblo Viejo, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0015-43	FECHA:	29/10/2024




Foto1: Fabricación e Instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 2: Fabricación e Instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 3: Fabricación e Instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 4: Instalación de pila



Foto 5: Instalación de pila




Foto 6: Instalación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público