

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rincón, Aldea Pie de La Cuesta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 26 - 0020 - 43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada en mudulo 3 de aulas.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal en modulo 2 de cocina.



Foto 3: Sustrucción de puertas en modulo 1 de aulas.



Foto 4: Sustrucción de puerta en modulo 3 de aulas.



Foto 5: Sustrucción de puerta en modulo 2 de cocina.



Foto 6: sustitución de piso líquido de cemento en mpdulo 2 de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF			 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rincón, Aldea Pié de La Cuesta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0020-43	FECHA:	25/11/2024









Foto7: Sustitución de estufa rural en modulo 2 de cocina.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

