

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuak La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0030-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de capote de lámina, para lámina troquelada.




Foto 3: Sustitución de elementos de fijación.



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 6: Sustitución de llave de mingitorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuak la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0030-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Sustitución de focos ahorradores.




Foto 8: Sustitución de plafoneras.



Foto 9: Sustitución de interruptores simples.




Foto 10: Sustitución de tomacorrientes dobles.





Foto 11: Sustitución de cableado eléctrico sólido.



Foto 12: Sustitución de depósito de agua 1250 lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuak la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0030-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 13: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.



Foto 14: Instalación de inodoro.



Foto 15: Instalación de lavamanos.



Foto 16: Sustitución e instalación de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 17: Sustitución e instalación de chimenea de concreto.



Foto 18: Repello en pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuak la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0030-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 19: Cernido en pared.




Foto:20 Repello de pared

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

