



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
ESTABLECIMIENTO:	12 - 26 - 0984 - 43	FECHA:	22 DE FEBRERO DE 2024




Foto 7: Sustitución de vidrios de ventanales del módulo 2 al frente y atrás



Foto 8: Sustitución de vidrios de ventanales del módulo 2 al frente y atrás.




Foto 9: Reparación de balcones del módulo 2,



Foto 10: Reparación de balcones y cambio de vidrios de ventanales del módulo 2.




Foto 11: Caídas de agua del módulo 2 y cocina escolar con bodega.



Foto 12: Sustitución de malla a servicios de agua potable y muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Jairo Josué Tojil Castañón
JAIRO JOSUÉ TOJIL CASTAÑÓN

Firma y sello del Presidente de la OPF



Bartolo Leonidas Pérez Rodas
BARTOLO LEONIDAS PÉREZ RODAS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
ESTABLECIMIENTO:	12 - 26 - 0984 - 43	FECHA:	22 DE FEBRERO DE 2024




Foto 13: Sustitución de accesorios de inodoro de batería de baños de niñas.




Foto 14: Sustitución de inodoros y lavamanos en baños de niñas y niños.




Foto 15: Sustitución de llaves y tubo en meninjerío.




Foto 16: Sustitución de chorros de los lavamanos y sustitución de reglas del módulo 4.




Foto 17: Sustitución de lámparas en en interiores de las 3 aulas del módulo 1, 2 y 3.




Foto 18: Sustitución de lámparas en interior de módulo 2 y 3 y corredores de los mismos módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


JAIRO JOSUE TOJIL CASTAÑÓN
Firma y sello del Presidente de la OF




BARTOLO LEONIDAS PÉREZ RODAS
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
ESTABLECIMIENTO:	12 - 26 - 0984 - 43	FECHA:	22 DE FEBRERO DE 2024




Foto 19: Sustitución de lámparas ahorradoras en concina escolar y lámparas del módulo 3,



Foto 20: Sustitución de cableado y tomacorrientes en aulas del módulo 1




Foto 21: Sustitución de tomacorrientes en aulas del móduo 1 y 2.




Foto 22: Sustitución de flípones en la cocina escolar, servicios sanitarios y la central de la dirección,




Foto 23: Sustitución de cableado en las aulas de la dirección, bodega y aulas del módulo 1.




Foto 24: Sustitución de lámpas ahorradoreas en el ódulo 2, dirección y bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jairo Josué Toxil Castañón
JAIRO JOSUÉ TOXIL CASTAÑÓN

Firma y sello del Presidente de la OPE



Bartolo Leonidas Pérez Rodas
BARTOLO LEONIDAS PÉREZ RODAS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 26 - 0984 - 43	FECHA:	22 DE FEBRERO DE 2024




Foto 1: Sustitución lámina del interior del aula 1 y 2 del módulo 1




Foto 2: Sustitución de reglas de aula 1 y 2 del módulo 1




Foto 3: Sustitución de lámina del corredor del módulo 1




Foto 4: Sustitución de lámina de corredor del módulo 1.




Foto 5: Sustitución de chapa de la dirección en el módulo 1.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.

JAIRO JOSUÉ TOJIL CASTAÑÓN

Firma y sello del Presidente de la OPF



BARTOLO LEONIDAS PÉREZ RODAS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIE DE LA CUESTA
ESTABLECIMIENTO:	12 - 26 - 0984 - 43	FECHA:	22 DE FEBRERO DE 2024




Foto 25: Sustitución de accesorios de depósitos de agua en los servicios sanitarios 1 y compra de depósito de agua en sanitarios principales y cocina escolar.





Foto 26: Sustitución de plancha de 3 ornillas y compra de una estufa mejorada para la cocina escolar.





Foto 27: Sustitución de estufa rural completa para cocina escolar.



Foto 28: Sustitución de chimeneas de concreto.



Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JAIRO JOSUÉ TOJIL CASTAÑÓN

Firma y sello del Presidente de la OPF



BARTOLO LEONIDAS PÉREZ RODAS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

