



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Poj, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0991-43	FECHA:	



Foto 1: Fundición de plancha de concreto en patio frontal, 21.3 X 3.15 m² lado Oriente



Foto 2: Vista de otro ángulo de patio frontal lado Oriente, medidas descritas en fotografía No. 1



Foto 3: Fundición planchas de concreto en patio lateral, 5 X 15 m² lado Oriente




Foto 4: Fundición planchas de concreto en patio frontal, 27.85 X 7.50 m² lado Norte





Foto 5: Entrada al establecimiento, lado Sur. Para fundición de plancha de concreto finalizado.



Foto 6: Vista de otro ángulo de patio frontal para fundición de plancha de concreto finalizado.

Observación: El proyecto a realizarse fue decidido por inconveniente en época lluviosa ya que se forma acumulación de agua en el suelo y en verano formación de polvo que llega al patio hacia las aulas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Gestión de la Calidad	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---