

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Salem
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0996-43	FECHA:	02/12/2024



Foto1: sustitucion de Lamina troquelada aluzinc caibre 26 modulo de aulas



Foto 2: sustitucion de canales de metal modulo de aulas



Foto 3: reparacion de plancha de concreto de patio



Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes modulo de Direccion



Foto 5: Reparación de lampara modulo de aulas





Foto 6: Sustitucion de estufa rural, completa incluye chimenea y plancha de metal en modulo de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Salem
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0996-43	FECHA:	02/12/2024



Foto7: Sustitucion de piso de torta de concreto modulo cocina



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

