



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palimope, aldea Quequesiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 26 - 1295 - 43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: Se sustituye lámina deteriorada, por lámina troquelada aluzink calibre 26, en el area de patio.



Foto 2: Se sustituye capote de lámina, por capote de lámina troquelada.



Foto 3: Se sustituye estructura de madera por estructura de metal.



Foto 4: Se sustituyen estructura de madera por estructura de metal.



Foto 5: Se sustituye foco, por foco ahorrador.



Foto 6: Se sustituyen la estructura de madera por estructura de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAFAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

