

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Antonio L Cruz, Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-2844-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada Aluzinc calibre 26 en modulo de cocina



Foto 2: Sustitucion de ventana de madera por metal mas vidrio en modulo de cocina



Foto 3: Sustitucion de piso de torta de concreto en modulo de cocina.



Foto 4: Pintura en muros exteriores en modulo de aulas.



Foto 5: Sustitucion de tuberia pvc lineal principal aguas negras en modulo cocina.



Foto 6: Sustitucion ducto electrico y accesorios en modulo cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio L. Cruz, Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-2844-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Fabricación e instalación de puerta de metal en modulo cocina



Foto 2: Instalación de tubería para agua potable en modulo cocina.



Foto 3: Mantenimiento de estufa rural en modulo cocina



Foto 4: Sustitución de estufa rural (incluye chimenea y plancha de metal) en modulo cocina.



Foto 5: Repello en muro interior en modulo cocina



Foto 6: Instalación de estructura de portante de metal en modulo cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

