

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paconche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1029-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Modulo II



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Módulo I



Foto 3: Sustrucción de piso de cemento líquido por piso cerámico en aula Módulo I



Foto 4: Sustrucción de focos ahorradores en corredor Módulo I



Foto 5: Sustrucción de piso de cemento líquido por piso cerámico en Corredor Módulo I



Foto 6: Sustrucción de piso de cemento líquido por piso cerámico en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

