

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paconche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1029-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Módulo II



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Módulo I



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico en aula Módulo I



Foto 4: Sustitución de focos ahorradores en corredor Módulo I



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico en Corredor Módulo I



Foto 6: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

