

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA 18 DE FEBRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0003-43	FECHA:	10/01/2024



Foto 1: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 2: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 3: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 4: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 5: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 6: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Uruin Darinel Fuentes Rey

Firma y sello del Presidente de la OPF



Acordado

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

