

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA 18 DE FEBRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0003-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal



Foto 2: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal



Foto 3: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal



Foto 4: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal



Foto 5: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal



Foto 6: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitucion de de soporte de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Urbio Rosinel Fuentes Reyna</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	ESQUEMA OFICIAL URBANO MAYA CONSEJO EDUCATIVO COLONIA 18 DE FEBRERO LA BLANCA, SAN MARCOS	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESQUEMA OFICIAL URBANO MAYA COLONIA 18 DE FEBRERO DIRECCIÓN LA BLANCA, SAN MARCOS
---	--	--	--