

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0006-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE PALMA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL, POR METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, EN AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0006-43	FECHA:	21/9/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES, Y PLAFONERAS, EN TODOS LOS MODULOS



Foto 8: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 9: FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS



Foto 10: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN MODULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---