

SITUACIÓN (DEFICIENCIAS DETERMINADAS)

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SALINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0007-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 2: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 3: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 4: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 5: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 6: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal

Observación: Si se detectan se pueden agregar fotos adicionales a actividades y/o trabajos de campo.

Luis Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE



San Valdez

Firma y Sello Director Centro Educativo

