

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SALINASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0007-43	FECHA:	20/07/2014



Foto 1: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 2: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 3: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 4: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 5: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal



Foto 6: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, y sustitución de de soporte de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y situarlas al sistema de fotos

Luis Hernández

Firma y sello del Presidente de la CDP



[Signature]

Firma y Sello Decano del Comité de Desarrollo Participativo

