

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SALINAS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0008-43	FECHA:	2/05/2024



Foto 1: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, sustitución de soporte de madera por metal



Foto 2: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, sustitución de soporte de madera por metal



Foto 3: sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, sustitución de soporte de madera por metal



Foto 4: cambio de tasas de cemento por tasas de porcelana



Foto 5: sustitución de puertas de metal, sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 6: sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Greici González</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

