

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVOS HORIZONTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0013-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: se hará un relleno de aproximadamente 75 centímetros y fundición debido a las inundaciones



Foto 2: se hará un relleno de aproximadamente 75 centímetros y fundición debido a las inundaciones



Foto 3: se hará un relleno de aproximadamente 75 centímetros y fundición debido a las inundaciones



Foto 4: se hará un relleno de aproximadamente 75 centímetros y fundición debido a las inundaciones



Foto 5: se hará un relleno de aproximadamente 75 centímetros y fundición debido a las inundaciones




Foto 6: se hará un relleno de aproximadamente 75 centímetros y fundición debido a las inundaciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Sonia I. Tomás G

Firma y sello del Presidente de la OPF






[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PREVIO	DEBANTE	POSTERIOR
ESTADO DE GUATEMALA	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	LA RANCHA			
15-10-2014	15-10-2014	15-10-2014			
Foto 1: Se toma un video de aproximadamente 15 segundos y función debido a las inundaciones. 					
Foto 2: Se toma un video de aproximadamente 15 segundos y función debido a las inundaciones. 					
Foto 3: Se toma un video de aproximadamente 15 segundos y función debido a las inundaciones. 					
Foto 4: Se toma un video de aproximadamente 15 segundos y función debido a las inundaciones. 					
Foto 5: Se toma un video de aproximadamente 15 segundos y función debido a las inundaciones. 					
Foto 6: Se toma un video de aproximadamente 15 segundos y función debido a las inundaciones. 					
Foto 7: Se toma un video de aproximadamente 15 segundos y función debido a las inundaciones. 					
Foto 8: Se toma un video de aproximadamente 15 segundos y función debido a las inundaciones. 					