

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EDUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVOS HORIZONTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0013-43	FECHA:	28/07/2014



Foto 1: se hizo un relleno de 75 centímetros de alto con fundición debido a las inundaciones durante y después de la lluvia.



Foto 2: se hizo un relleno de 75 centímetros de alto con fundición debido a las inundaciones durante y después de la lluvia.



Foto 3: se hizo un relleno de 75 centímetros de alto con fundición debido a las inundaciones durante y después de la lluvia.



Foto 4: se hizo un relleno de 75 centímetros de alto con fundición debido a las inundaciones durante y después de la lluvia.



Foto 5: se hizo un relleno de 75 centímetros de alto con fundición debido a las inundaciones durante y después de la lluvia.



Foto 6: se hizo un relleno de 75 centímetros de alto con fundición debido a las inundaciones durante y después de la lluvia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CP		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	--	---	--