

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SANTA ROSA    | MUNICIPIO:                     | SANTA ROSA DE LIMA              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SALITRE, SANTA ROSA DE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-03-0086-43 | FECHA:                         |                                 |



Foto 1. cambio de Canales



Foto 2. Cambio de lamina por lamina troquelada c 26



Foto 3. Mantenimiento y pintura de Estructura de Techo, cambio de lamina por lamina troquelada



Foto 3. Mantenimiento y pintura de Estructura de Techo, cambio de lamina por lamina troquelada




Foto 5. Sustitucion de Estufa rural



Foto 6. Sustitucion de Estufa Rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*María efema Davila Contreras*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SANTA ROSA    | MUNICIPIO:                     | SANTA ROSA DE LIMA              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SALITRE, SANTA ROSA DE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-03-0086-43 | FECHA:                         |                                 |



foto 7. Sustitucion de Azulejo en cocina rural




foto 7. Sustitucion de Azulejo en cocina rural



Foto 9 Gradas de acceso al Centro Educativo



Foto 10. Reparacion de baranda de gradas.




foto 11 Construccion de base para instalacion de Tinacos y red de distribucion de agua potable



foto 12. Sustitucion de piso Antideslizante en patio techado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

Mama Refina Davila Gubra

ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA DE LIMA  
JUNTA ESCOLAR  
ALDEA EL SALITRE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
DIRECCIÓN  
06-03-0086-43  
ALDEA EL SALITRE, SANTA ROSA DE LIMA, GUATEMALA

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SANTA ROSA    | MUNICIPIO:                     | SANTA ROSA DE LIMA              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SALITRE, SANTA ROSA DE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-03-0086-43 | FECHA:                         |                                 |



foto 13. Sustitucion de Canal y tubo de aguas pluviales



foto 14. Sustitucion de Ventanas de vidrio



Foto 15. Instalacion de reja de cedazo para evitar que entre paloma a salon de clases




Foto 15. Instalacion de reja de cedazo para evitar que entre paloma a salon de clases



Foto 17 Instalacion de red de distribucion de agua potable



foto 18. Sustitucion de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mónica Elena Davila Contreras*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

