

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐


|                             |                                               |                                |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa.                                   | MUNICIPIO:                     | Pueblo Nuevo Viñas.                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural, Mixta Jornada Matutina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-13-0385-43                                 | FECHA:                         | 16 de agosto del 2024.                        |



LIJADO Y PINTADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL TECHO.



LIJADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, EN UNO DE LOS SALONES DE NUESTRA ESCUELA.



AVANCE DE PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA DE SECADO RÁPIDO A LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL TECHO.



AVANCES DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA METÁLICA.



PINTADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL TECHO DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO.



SEGUNDA MANO TERMINADA DEL PINTADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, PENDIENTE AÚN LA TERCERA MANO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Carmen Amanda Herrarte De La Cruz.

Firma y sello del Presidente de la O.P.M.



Byron Estuardo Ortiz Garcia.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR


|                             |                                                            |                                |                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa.                                                | MUNICIPIO:                     | Pueblo Nuevo Viñas.                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural, Mixta Jornada Matutina aldea Ixpaco | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-13-0385-43                                              | FECHA:                         | 16 de agosto del 2024.                        |



INICIO DEL ZANJE, PARA EL MURO PERIMETRAL.



LEVANTADO DE PARED, PARA MURO PERIMETRAL, INGRESO A LA ESCUELA.



CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL.



INICIO DEL LEVANTADO DE PARED, CIRCULACIÓN PERIMETRAL.



CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL.



HIERRO UTILIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Amanda Herrarte De La Cruz. *[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.



Prof. Byron Estuardo Ortiz García. *[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

