

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rosario, aldea Los Encuentros, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0013-41	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Sustitución de piso Líquido: Colocación de piso cerámico en tres aulas de tercero, cuarto A y Cuarto B.




Foto 2: Sustitución de vidrios: Se colocó nuevos vidrios en 10 ventanas de las aulas de la Escuela.



Foto 3: Sustitución de chapas: Se colocaron 4 Chapas en las puertas de quinto, Cuarto A, Cuarto B y la Dirección de la Escuela.



Foto 4: Reparación del sistema Eléctrico: Se cambiaron los cables y el tablero del sistema eléctrico del patio de la Escuela.



Foto 5: Cuneta y planchas de concreto en la entrada de la Escuela: Se contruyó una cuneta y se colocaron unas planchas de concreto en la entrada de la Escuela.



Foto 6: Sustitución de piso líquido del corredor: Los albañiles están colocando piso cerámico en el corredor de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Guarcax Cojtún

Francisco Guarcax Cojtún
Firma y sello del Presidente de la OPE



Santos Cosigüá Cojtún

Santos Cosigüá Cojtún
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

