

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                               |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá                                        | MUNICIPIO:                     | Santa María Visitación |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Diversificada | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Sur             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-03-0002-46                                 | FECHA:                         | 15/08/2024             |



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA: colocacion de machimbre en un salón de clases



Foto 2: Colocacion de machimbre en un salon de clases



Foto 3: REPARACIÓN DE COCINA: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 4: REPARACIÓN DE COCINA: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 5: Colocación de piso cerámico en gradas hacia 2º nivel



Foto 6: Colocación de piso cerámico en gradas hacia 2º nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público