

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Patz'ij, Balam Abaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0029-43	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico antideslizante en 3 aulas, dirección y pasillos




Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico antideslizante en cocina.



Foto 3: Instalación de azulejos en pared de servicios sanitarios y mingitorio para niños.




Foto 4: Sustitución de 2 inodoros en servicios sanitarios



Foto 5: Instalación de azulejos en lavamanos en servicios sanitarios.




Foto 6: Sustitución de 4 puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el documento de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Patz'ij Balam Abaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0029-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: Inicio del trabajo en una de los espacios del centro educativo antes de la colocación del piso cerámico por los albañiles.



Foto 2: Remodelación de la cocina del centro educativo para mejorar el ambiente y el espacio haciendo uso adecuado de los materiales necesarios.



Foto 3: colocación de azulejos en la pared del mingitorio de los servicios sanitarios.



Foto 4: Cambio de inodoros en los baños de los estudiantes de la Escuela con el objetivo que tengan un buen ambiente higiénico.




Foto 5: Arreglo de los lavamanos del baño de los estudiantes, la cual viene a fortalecer la limpieza e higiene personal de cada uno.



Foto 6: colocación de puertas en los servicios sanitarios de niños y niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Patz'ij Balam Abaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0029-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: Culminación de la colocación del piso cerámico por los albañiles, en donde se muestra como quedó al final la obra.




Foto 2: Culminación de la colocación del piso cerámico por los albañiles en la cocina.




Foto 3: Colocación de azulejos en los baños de los varones en el espacio de mingitorio donde se muestra el acabado de la misma.



Foto 4: Culminación de los inodoros en los baños de niños y niñas.




Foto 5: Colocación y terminación de azulejos en el lavamanos de los baños terminados.



Foto 6: Así quedó las puertas ya colocadas en los baños de niños y niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público, Sololá, Guatemala

