

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Inicial Bilingüe Intercultural (CEIBI) Jelelej Etamarik	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chikix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0067-42	FECHA:	14 de mayo de 2024



Foto1:
Sustitución de lámina




Foto 2:
Sustitución de estructura de madera por metal




Foto 3:
Sustitución de ventana de madera a metal y vidrio




Foto 4:
Sustitución de puerta de madera a metal y vidrio



Foto 5:
Sustitución de piso de torta de cemento



Foto 6:
Sustitución de tubería línea principal y llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Inicial Bilingüe Intercultural (CEIBI) Jelelaj Etamanik	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chikix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0087-42	FECHA:	14 de mayo de 2024



Foto 1:
Reparación de muro de contención




Foto 2:
Reparación de sistema eléctrico




Foto 3:
Mantenimiento de estufa rural (comieto) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 4:
Cunetas de concreto y pinturas en muros exteriores e interiores.



Foto 5:
Instalación de canales y bajadas de aguas pluvial



Foto 6:
Sustitución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

