

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Inicial Bilingüe Intercultural (CEIBI) Jelalaj Etamanik	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chikix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0067-42	FECHA:	22 de octubre de 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3: Mantenimiento de estufa rural (completo) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: Cunetas de concreto y pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 5: Instalación de canales y bajadas de aguas pluviales



Foto 6: Sustitución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Inicial Bilingüe Intercultural (CEIBI) Jelsaj Etamanik	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chikix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0067-42	FECHA:	22 de octubre de 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3: Mantenimiento de estufa rural (completo) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: Cunetas de concreto y pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 5: Instalación de canales y bajadas de aguas pluviales



Foto 6: Sustitución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo

