



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIBI ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PALANQUIX LOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0178-42	FECHA:	12/08/2024



Foto1: COLOCACION DE PISO CERAMICO EN CORREDOR



Foto 2: COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN COCINA



Foto 3: MEJORAS DE PLANCHA Y COLOCACION DE AZUJELO



Foto 4: COLOCACION DE LADRILLO EN CHIMINEA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CRUZ SOHOM COTIY Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del SGA de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.